








PAŽNJA: Pre isključivanja aparata odstraniti sve merne uređaje priključene na G1 katodne cevi jer se može poremetiti rad kola za potiskivanje svetle tačke.



Neispravne otpornike velikih snaga treba zameniti identičnim otpornicima istog proizvođača.
Broj perli na otpornicima posle zamene mora da bude isti kao pre zamene.

Priključak štampane ploče dozvoljena je upotreba lemljice maksimalne temperature od 310°C.
Kao sredstvo za lemljenje koristiti samo tinol žicu sa najmanje 60% kalaja.

<http://orlovac.eu/>

MINIMATIK
ŠASIJA T2

3204114